

FOSA

230 V
AC/DC

LED

IP
40/20t_a
5...35°C

CE


RoHS

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

Svítidlo s montáží položením do podhledu M600


1. Rozpojte konektor

- na horní ploše svítidla je prachová průchodka, kterou prochází vodící kabel, spojený konektorem
- rozpojte oba díly konektoru




2. Připojte vodící kabel k napájecí soustavě

- volnou část vodícího kabelu s konektorem připojte k napájecí soustavě
- **L** - hnědý = fázový vodič
- **N** - modrý = nulový vodič
- **⊕** - žlutozelený = ochranný vodič



3. Vložte svítidlo do podhledu

- umístěte svítidlo do podhledového rastru M600



4. Připojte svítidlo k napájecí soustavě

- ujistěte se, že je svítidlo správně uloženo v podhledovém rastru
- spojte obě části konektoru a připojte tak svítidlo k napájecí soustavě

