

CANIS

230 V
AC/DC

LED

IP
20/40L₅ 35°C


CE

RoHS


Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky 194/2022 Sb.
Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití a obecné technické požadavky

1. Montáž přísazením

- patřičným způsobem připevněte odpovídající množství magnetů do stropu. Kotevní materiál je nutno zvolit podle použitého materiálu ve stropě a s ohledem na váhu svítidla.
- mezi dva magnety a strop umístěte pojistné lanko. Magnety vyrovnejte do váhy.
- držte svítidlo a připojte přívodní vodiče do bezšroubové svorkovnice BJB umístěné přibližně v kraji svítidla. Postupujte dle elektrického zapojení svítidla.
- zasuňte konec pojistného lanka do otvoru v horním plechu svítidla.
- přiložte svítidlo horním plechem k magnetům, tak aby se zajistilo.
- odtrhová síla jednoho magnetu je 30kg.




pohled na polohu uchycení
magnetů ke svítidlu



2. Montáž zavěšením

- v závislosti na variantě svítidla připravte požadovaný počet závěsných bodů do stropu. Kotevní materiál je nutno zvolit podle použitého materiálu ve stropě a s ohledem na váhu svítidla. Ideální je si polohu stavitelných jezdců ověřit fyzicky na svítidle.

Jsou dvě možnosti zavěšení:



a) pomocí 4 stavitelných jezdců


Na závěsný bod, u kterého bude sveden napájecí kabel, připevněte do stropu háček. Zavěste za něj lanko s očkem. Proveďte elektrické spojení (u rekonstrukcí) kabelu s odpovídající délkou ke svedení ke svorkovnici svítidla. Provéďte lanko a kabel skrz plastový klobouček.

Klobouček zajistěte proti samovolnému sjíždění stahovací bílou (nebo transparentní) páskou připevněnou ke kabelu, vedoucím ke svítidlu. Ostatní závěsy mají na konci zalisovaný váleček a připevňují se ke stropu pomocí niklového kloboučku.

Niklový klobouček rozšroubujte, spodní základnu s vnějším závitem patřičným způsobem připevněte ke stropu. Ocelové lanko s válečkem provlečte skrz druhý díl kovového kloboučku a zašroubujte jej do základny.

Provéďte všechny ocelové lanka stavitelnými jezdci a nastavte požadovanou výšku zavěšení.

Zapojte vodiče do svorkovnice. Postupujte podle elektrického zapojení svítidla.



b) pomocí 2 závěsů ve tvaru „V“

postupujte jako v bodě a) jen s rozdílem, že svítidlo se bude kotvit pouze ve dvou bodech. Viz. obrázek.

Elektrické zapojení standartního svítidla

- L (1)** hnědý = fázový vodič
N modrý = nulový vodič
 ⊕ žlutozelený = ochranný vodič

Elektrické zapojení svítidla DALI

- 1** hnědý = fázový vodič
N modrý = nulový vodič
 ⊕ žlutozelený = ochranný vodič
2 černý = DALI vodič
3 šedý = DALI vodič

Elektrické zapojení svítidla s nouzovým modulem

- 1** hnědý = spínaná fáze
N modrý = nulový vodič
 ⊕ žlutozelený = ochranný vodič
2 černý = dobíjecí fáze
3 nezapojeno